

«ՎԵՈԼԻԱ ԶՈՒՐ» ՓԲԸ



ԱՄՍԱԿԱՆ ՀԱՃՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2018



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ծահագործման տարածաշրջանի

| | |
|---|----|
| տնօրինություններ | 4 |
| 1.1. Զրամատակարարման համակարգի կառավարում | 5 |
| 1.2. Զրաչափերի փոխարինում և տեղափոխում | 16 |
| 1.3. Զրահեռացման համակարգ | 17 |
| 1.4. Կեղտացրերի մաքրում և հեռացում | 18 |
| 1.5. Էներգահամակարգ | 19 |
| 1.6. Մեքենա-մեխանիզմներ | 21 |

2. Առևտրային տնօրինություններ

| | |
|--|----|
| 2.1. Բաժանորդների տվյալներ | 23 |
| 2.2. Դասույթ | 23 |
| 2.3. Գանձում | 26 |
| 2.4. Դեբյուտական պարտքեր | 26 |
| 2.5. Զրաչափեր | 28 |
| 2.6. Ապօրինի միացումների հայտնաբերում և վերացում | 29 |

3. Տեխնիկական տնօրինություն

| | |
|--|----|
| 3.1. Զրամատակարարման շարունակականություն | 31 |
| 3.2. Էլեկտրաէներգիայի կառավարում | 33 |
| 3.3. Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ | 35 |
| 3.4. Կարգավարման խմբի աշխատանքներ | 36 |
| 3.5. Զրատար համակարգի բարելավում | 37 |

4. Դամակարգչային ցանց և սերվերային

| | |
|-----------------------------------|----|
| համակարգ | 39 |
| 4.1. Դամակարգչային ցանց | 40 |
| 4.2. Ինտերակտիվ համակարգ | 40 |
| 4.3. Նոր սարքավորումներ և ծրագրեր | 40 |

5. Լրատվական ծառայություն

| | |
|--|----|
| 6. Որակի, առողջության և անվտանգության ծառայություն | 44 |
| 6.1. Փաստաթղթերի մշակում | 45 |
| 6.2. Արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն | 45 |
| 6.3. Դասընթացներ /սեմինարներ | 45 |
| 6.4. Ռիսկերի հայտնաբերում/մեղմացնող միջոցառումների կիրառում | 46 |

ՃԱՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՏՆՈՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ





1.1 ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԴԱՏՎԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՎՎՈՐՈՒՄ

Նաշվետու ժամանակահատվածում ջահագործման տարածաշրջանային տնօրինությունների սպասարկման տարածքում գումարով մի շաբթ քաղաքներում և զյուլերում իրականացվել են վթարառունողական և ջրագծերի վերակառուցման, ջրակորուստների հայտնաբերմանն ու վերացմանն ուղղված բազմաթիվ աշխատանքներ: Վերջիններիս հակիրճ նկարագիրը ներկայացվում է ստորև:

Քաղաք Երևան

- Քանաքեռ 14 փողոցի 44/2 շենքի դիմացի 63 մմ պոլիէթիլենային, Գողովի 24/12 200 մմ թուշե և Սարկավագի փողոցի 128 շենքի ետնամասում 50 մմ պողպատե ջրագծերի փասլած հատվածների փոխարինումից հետո հնարավոր եղավ ոչ միայն կանխել կրկնվող վթարները, այլև ցանցում ձնշումների կարգավորման արդյունքում բարելավել նշված հասցեների ջրամատակարարումը:



- Նորք Մարաշ 13 փողոցում իրականացված վթարառունողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել և վերացվել է թվով 1 վթար, ինչի արդյունքում խնայվել է մոտ 3 լ/վ ջրաքանակ:



Նորք Մարաշ 13 փ.

- Փափազյան 16 շենքի մոտակայքում 80 մմ, Արարկի 43 փողոցի 12 տան 100 մմ և Աղբյուր Սերոբ 5 հասցեի 50 մմ պողպատե խորովակների վթարված հատվածների փոխարինումը կանխեց առաջացող գաղտնի վթարների հավանականությունը և նպաստեց վերոնշյալ հասցեների ջրամատակարարման բարելավմանը:



Փափազյան 16 շենքի ջրամատակարարման սխեմա



Աղբյուր Սերոբ 5 հասցեի ջրամատակարարման սխեմա



Արարկի 43 փողոցի ջրամատակարարման սխեմա

- Զրամատակարարման բարելավման և վթարավերականգնողական աշխատանքներ են կատարվել նաև Հայաբյան 27 և 29 շենքերի մոտակայքում գտնվող 100 մմ թուղթ, Դավթաշեն 1-ին թաղամասի 48 շենքի 150 մմ պողպատե քայլայված ջրագծերի վրա, որտեղ վսասված հատվածները նորով փոխարինելու արդյունքում տնտեսաված ջրաքանակն ուղղվել է տեղի ջրամատակարարման բարելավմանը:



Հայաբյան փ. ջրամատակարարման սխեմա



Դավթաշեն 48 շենքի ջրամատակարարման սխեմա

Քաղաք Կաևածոր

- Քաղաքի Երևանյան 72, 76 շենքերի համար ջրամատակարարման տևողությունն ավելացնելու նպատակով կառուցվել է 50 մմ 25 մ խողովակ և միացում տրվել 24-ժամյա զրաֆիկով ջրագծին: Աշխատանքների արդյունքում նշված հասցեների ջրամատակարարությունը օրական 6 ժամից դարձել է շուրջօրյա:



Երևանյան 72 և 76 շենքերի ջամատակարարման սխեմա

Քաղաք Կապան



Հ. Ավետիսյան փ.

- Քաղաքի Ա. Պապյան 24, 26 և Հ.Ավետիսյան 26, 28, 30, 32 և 34 շենքերի ջրամատակարարությունը իրականացվում է Հ. Ավետիսյան ՕՎԶ-ից: Նշված շենքերի ջրամատակարարման ներքին ցանցը գտնվում էր խիստ անմիտթար վիճակում, ինչը հանգեցնում էր հաճախակի վթարների և մինչև 7 լ/լ հոսակորսատի:
- Խնդրի կարգավորման նպատակով իրականացվել են լայնածավալ վթարավերականգնողական աշխատանքներ, որոնց ջրզանակներում նախկին 100 մմ 450 մ մետաղական ջրագիծը փոխարինվել է 60-90 մմ 450 մ պողիկիլենային խողովակաշարով:



Ա. Պապյան փ.

- Փոխարինվել են նաև տարբեր տրամաչափի փականներ և կցամասեր, առանձին մուտքերի համար տեղադրվել են անհատական փականներ, որոնցից որոշների համար կառուցվել են առանձին հորեր: Աշխատանքներն իրականացվել են բարձրորակական չափանիշներով, խրամուղիները փորվել են 60-80 սմ խորությամբ, ապա հարթեցնելուց հետո փուլվել է ավագի շերտ, տեղադրված խողովակները ևս ծածկվել են ավագի շերտով, որից հետո իրականցվել է ետլիցը:



Կատարված աշխատանքների արդյունքում վերոնշյալ ջրագծից սնվող բաժանորդներն ապահովվել են շարունակական ջրամատակարարմամբ, կանխվել են հնարավոր վթարները, բարձրացել է ջրագծի շահագործման հուսալիությունը:

Հ. Ալեքսիսան փ.

Քաղաք Սևան

Քաղաքի Նալբանդյան, Էներգետիկների և Նախրյան փողոցներում իրականացված վթարարունողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել և վերացվել է թվով 3 վթար. խնայվել է մոտ 7 լ/վ ջրաքանակ:



Քաղաք Սուեկիանավան



Նժեկի փողոցի ջրամատակարարման սխեմա



Անտառային-Գերմանական թաղամասի ջրամատակարարման սխեմա

Գարեզին Նժեկի փողոցում գինավանի 4 շենքերի ջրամատակարարումը բարելավելու, ինչպես նաև այդ շենքերի սնուցումը զորամասի ցանցից առանձնացնելու և զորամասում ջրաշափություն իրականացնելու նպատակով կառուցվել է 90 մմ 140 մ նոր պոլիէթիլենային ջրագիծ: Արդյունքում գինավանի ջրամատակարարումը 6 ժամից դարձել է շուրջօրյա, իսկ զորամասի ջրաշափական հանգույցը տեղափոխվել միացման կետ:

Անտառային-Գերմանական թաղամասում կառուցվել է 90 մմ 70 մ նոր պոլիէթիլենային ջրագիծ տեղի ջրամատակարարումը բարելավելու և հաճախակի կրկնվող վթարները կանխելու համար:

- Գերմանական թաղամասի սնուցումն իրականացվում էր 300 մմ թուշե վթարային խողովակով, որը գտնվում էր 4 մ խորության տակ: Այս ջրագիծը շահագործումից հանելու համար կառուցվել է 63 մմ 50 մ նոր պոլիէթիլենային խողովակ, ինչի արդյունքում տնտեսված 0.9 լ/վ ջրաքանակն ուղղվել է նշված թաղամասի ջրամատակարարման բարելավմանը:



Գերմանական թաղամասի ջրամատակարարման սխեմա

Քաղաք Սպիտակ

- Թորույան փողոցում վթարային ջրագիծը շահագործումից հանելու նպատակով կառուցվել է 40 մմ 55 մ պոլիէթիլենային ջրագիծ, 4 հատ ջրաչափական դիտահոր, իսկ միացման կետում տեղադրվել է 40 մմ փական: Աշխատանքի արդյունքում խնայվել է 1 լ/վ ջրաքանակ, իսկ այդ հատվածի բաժանորդների ջրաչափական հանգույցները տեղափոխվել են սահմանազատման կետեր:



Թորույան փողոցի ջրամատակարարման սխեմա

Քաղաք Վեդի

- Գոտիխավորման խմբի աշխատակիցների կողմից Վեդի քաղաքում իրականացված վթարառոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել և վերացվել է թվով 1 վթար, ինչի արդյունքում խնայվել է մոտ 1 լ/վ ջրաքանակ:


Քաղաք Բերդ

- Մաշտոց փողոցի 22 շենքի մուտքագիծը գտնվում էր վթարային վիճակում: Նոր՝ 40 մմ պոլիէթիլենային խողովակով փոխարինելու արդյունքում բարելավվել է նշված շենքի ջրամատակարարումը և խնայվել 0,5 լ/վ ջրաքանակ:




Մաշտոց փողոցի 22 շենքի ջրամատակարարման սխեմա

Քաղաք Ապարան



Գ.Նժեկի փողոցի ջրամատակարարման սխեմա



Ա.Հարությունյան փողոցի ջրամատակարարման սխեմա

- Գարեգին Նժեկե 1-ին նրբանցքի 150 մմ պողպատե ջրագծի վթարի վերացման նպատակով փոխարինվել է քայրայված հատվածը 200 մմ պոլիէթիլենային խողովակով: Խոկ Հարությունյան փողոցի 100 մմ պողպատե ջրագծի վթարի վերացնելու համար 100 մմ ջրագծի հատվածը ներսրսկման միջոցով փոխարինվել է նորով: Աշխատանքների արդյունքում խնայվել է 1 լ/վ ջրաքանակ:

Ջաղար Նոյեմբերյան

- «Գիծ Սար» կոչվող 150 մմ պողպատե ջրագծի վթար հնամաշ հատվածը փոխարինվելու արդյունքում տնտեսվել է 0,7 լ/վ ջրաքանակ:



«Գիծ Սար» ջրատարի ջրամատակարարման սխեմա

Բաղրամյան համայնք

- Համայնքում իրականացված վթարա-ռոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել և վերացվել է թվով 1 վթար, խնայվել է մոտ 3 լ/վ ջրաքանակ:



- Քայրայված ջրագծի փոխարինման աշխատանքներ են իրականացվել Բաղրամյան գյուղի Արցախի փողոցում: Նախկին՝ 100 մմ թուշե ջրագծի 480մ հատվածը փոխարինվել է պոլիէթիլենային խողովակաշարով՝ խրամուղու եղանակով: Թվով 20 բաժանորդների ջրաչափական դիտահորերը տեղափոխվել են սեփականություն հանդիսացող տարածքներից դուրս:



- Ջրագծի փոխարինման աշխատանքներ են իրականացվել նաև նոյն գյուղի Շիրազի փողոցի 1-ին փակուլում: Նախկին 50 մմ պողպատե ջրագծի 100 մ հատվածը փոխարինվել է նոյն տրամագծի պոլիէթիլենային խողովակաշարով: Կատարված աշխատանքների արդյունքում վերոնշյալ ջրագծերից սնվող տարածքներն ապահովվել են շարունակական ջրամատակարարմամբ, կանխվել են հնարավոր վթարները, կրճատվել են շահագործման ծախսերը:



Իւանջյան համայնք

- Զրագծի փոխարինման աշխատանքներ են իրականացվել Խանջյան գյուղի 5-րդ փողոցում: Նախկին 80 մմ խիստ վթարային վիճակում գտնվող պողպատյա խողովակի 196 մ հատվածը փոխարինվել է 50 մմ պոլիէթիլենային նոր խողովակաշարով՝ խրամուղու եղանակով: Կատարվել է թվով 3 միացում, որոնց շարքից դուրս եկած պողպատյա մուտքագծերը փոխարինվել են մետաղապլաստե նոր խողովակներով, իսկ ջրաչափերը դուրս են բերվել բաժանորդների սեփականություն հանդիսացող տարածքներից:



Մյասնիկյան համայնք

- Զրագծի փոխարինման աշխատանքներ են կատարվել Մյասնիկյան գյուղի Հ. Ավետիսյան փողոցում: Նախկին 50 մմ քայլաված պողպատե ջրագծի 280 մ հատվածը փոխարինվել է 63 մմ պոլիէթիլենային խողովակով՝ խրամուղու եղանակով: Թվով 32 բաժանորդների մուտքագծերից կատարվել է միացում: Վթարային վիճակում գտնվող պողպատյա մուտքագծերը փոխարինվել են մետաղապլաստե նոր խողովակներով:




- Զրագծի փոխարինման աշխատանքներ են իրականացվել նույն գյուղի Շիրազի փողոցում: Նախկին 50 մմ խիստ վթարային վիճակում գտնվող պողպատյա ջրագծի 325 մ հատվածը փոխարինվել է 63 մմ պոլիէթիլենային նոր խողովակաշարով: Մյացվել է թվով 28 մուտքագիծ, որոնց շարքից դուրս եկած պողպատյա մուտքագծերը փոխարինվել են մետաղապլաստե նոր խողովակներով: Բաժանորդների ջրաչափական դիտահորերը դուրս կերպեն իրենց սեփականություն հանդիսացող տարածքներից:



Ակնայիծ համայնք

- «Արմավիր» տեղամասի սպասարկման տարածքում գտնվող Ակնայիծ գյուղի Արագածոտնի փողոցը սնող ջրագիծը երկարատև շահագործման արդյունքում խիստ քայլավել էր և գտնվում էր վթարային վիճակում: 2018 թ. ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Արմավիր» տեղամասի աշխատակիցների կողմից վերոնշյալ փողոցում իրականացվել են ջրագծի փոխարինման աշխատանքներ: Նախկին 80 մմ պողպատե ջրագծի 550 մ հատվածը փոխարինվել է 90 մմ պոլիէթիլենային նոր խողովակաշարով՝ խրամուղու եղանակով: Թվով 32 բաժանորդների ջրաչափական դիտահորերը տեղափոխվել են բաժանորդների սեփականություն հանդիսացող տարածքներից դուրս: Զրագծի վերակառուցման արդյունքում կանխվել են հնարավոր վթարները, կրծատվել են շահագործման ծախսերը:



Մրգաշատ համայնք

- 2018 թ. ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ջրագծերի փոխարինման լայնածավալ աշխատանքներ են իրականացվել Մրգաշատ գյուղում: 4-րդ փողոցը սնող նախկին 50-100 մմ մետաղական ջրագծի մոտ 620 մ հատվածը գոլսվում էր խիստ բայրայված և վթարային վիճակում: Տեղամասի աշխատակիցների կողմից բայրայված ջրագիծը փոխարինվել է նոր 75 մմ 620 մ պողիկերինային խողավակաշարով, որից 200 մ՝ ինլայն, իսկ 420 մ՝ խրամուղու եղանակով:



- Մեկ բաժանորդի ջրաչափական դիտահորը տեղափոխվել է սեփականություն հանդիսացող տարածքից դուրս, ինչպես նաև կատարվել են թվով 5 բաժանորդների մուտքագծերի միացման աշխատանքներ:




- Ջրագծի փոխարինման աշխատանքներ են իրականացվել նաև նույն փողոցի 1-ին փակուլում: Խիստ վթարային վիճակում գտնվող 50 մմ մետաղական ջրագծի 100 մ հատվածը փոխարինվել է նույն տրամագծի պողիկերինային խողովակաշարով: Թվով 3 բաժանորդներից 2-ի մուտքագծերը միացվել են, 3-րդի ջրաչափական դիտահորը տեղափոխվել է սեփականություն հանդիսացող տարածքից դուրս:



- Բայրայված ջրագծի փոխարինման աշխատանքներ են իրականացվել նաև Մրգաշատ գյուղի 12 փողոցում: Նախկին 100 մմ մետաղական ջրագծի 500 մ հատվածը փոխարինվել է 75 մմ պողիկերինային խողովակաշարով՝ խրամուղու եղանակով:

Թվով 24 բաժանորդներից 19-ի ջրաչափական դիտահորերը տեղափոխվել են սեփականություն հանդիսացող տարածքներից դուրս և շարքից դուրս եկած պողպատյա մուտքագծերը փոխարինվել են մետաղապլաստե խողովակներով, որից հետո իրականացվելու են նշված բաժանորդների մուտքագծերի միացման աշխատանքները:

- Երկարատև շահագործման արդյունքում խիստ քայրայվել և վթարային վիճակում էր գտնվում Մրգաշատ գյուղի 13 փողոցի 1-ին նրբանցքը սնող ջրագիծը: Նախկին 100 մմ մետաղական ջրագծի 253 մ հատվածը փոխարինվել է 63 մմ պոլիէթիլենային նոր խողովակաշարով՝ խրամուղու եղանակով: Թվով 3 բաժանորդների ջրաչափական դիտահորերը տեղափոխվել են բաժանորդների սեփականություն հանդիսացող տարածքներից դուրս:



- Սեփականություն հանդիսացող տարածքներից դուրս կրերվեն ևս 6 բաժանորդների ջրաչափական դիտահորեր, իսկ շարքից դուրս եկած պողպատյա մուտքագծերը կփոխարինվեն մետաղապլաստ խողովակներով, որից հետո կիրականցվեն նշված 6 բաժանորդների մուտքագծերի միացման աշխատանքները:



- Զրագծի փոխարինման արդյունքում կրճատվել են շահագործման ծախսերը, ապահովվել է վերոնշյալ ջրագծից սնվող բաժանորդների շարունակական ջրամատակարարումը:

Գյուղագարակիամայլը



Գյուղագարակ գյուղի ջրամատակարարուման սխեմա

Ալավարս համայնք

- Գյուղի 23 փողոցում 50 մմ պոլիէթիլենային ջրագծի վրա փոխարինվել է 50 մ վթարված հատված, որի արդյունքում բարելավվել է վերը նշված փողոցի ջրամատակարարումը և խնայվել 0,1 լ/վ ջրաքանակ:

- Գյուղի ջրամատակարարումը բարելավվելու նպատակով կառուցվել է 100 մմ 26 մ նոր ջրագիծ, ինչի շնորհիմ տնտեսվել է 0,4 լ/վ ջրաքանակ և ցանցի այդ հատվածում վերացել են հաճախակի կրկնվող վթարները:



Ալավարս գյուղի ջրամատակարարուման սխեմա

Սարագուղի համայնք

- Առաջին փողոցում հաճախակի կրկնվող վթարների ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ քայլավել է տեղի 110 մմ պոլիէթիլենային խողովակի հատվածը: Այն նորով փոխարինելու արդյունում խնայվել է 0,7 լ/վ ջրաքանակ, և ցանցում բարձրացել է ջրի ճնշումը:



Սարագուղի ջրամատակարարման սխեմա

Բավրա համայնք



Բավրա գյուղի ջրամատակարարման սխեմա

- Համայնքի դպրոցի մոտակայքում պարբերաբ հանդիպող ջրիազդի վթարի վերացման նպաակով փոխարինվել է 100 մմ պողպատէ ջրազդի վթարված հատվածը, իսկ տնտեսված 0.4 լ/վ ջրաքանակն ուղղվել է տեղի ջրամատակարարման բարելավմանը:

Մայիսյան համայնք

- Գյուղում խցափակման միջոցով շահագործումից հանվել է 50 մմ 40 մ պողպատէ քայլաված խորվակ, որի շնորհիվ խնայվել է 0.7 լ/վ ջրաքանակ, և ցանցում բարձրացել է ջրի ճնշումը:



q. Մայիսյան ջրամատակարարման սխեմա

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգում կատարած աշխատանքները հակիրձ նկարագրվում են ստորև ներկայացված Աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1՝ Աշխատանքների հակիրձ նկարագիր

| Կատարված աշխատանքները | Չափման միավոր | Քանակ |
|---|---------------|---------|
| Չափում հոսքաչափով | տեղ | 1,234 |
| Որոնում խողովակափնտրիչ սարքով | մ | 30,075 |
| Հոսակորուստի որոնում ակվաֆոնով | մ | 15,800 |
| Հոսակորուստի որոնում կորելյատորով | մ | 2,620 |
| Ջրաչափական հանգույնցներ ուսումնասիրություն, սխեմաների կազմում | հատ | 55 |
| Շահագործումից հանված ջրագիծ | մ | 4,301.7 |
| Կառուցված ջրագիծ | մ | 5,106.6 |
| Կառուցված կոյուղագիծ | մ | 306 |
| Վերացված գաղտնի վթարներ | հատ | 30 |
| Փոխարինված փական | հատ | 253 |
| Տեղափոխված/փոխարինված ջրաչափական հանգույց | հատ | 464 |
| Մաքրված դիտահոր | հատ | 412 |
| Գաղտնի վթաների վերացման արդյունքում տնտեսված ջրաքանակ | լ/վ | 30 |
| Վերացված վթարներ | | |
| Ջրամատակարարման ցանցում | հատ | 1,938 |
| Ջրահեռացման ցանցում | հատ | 3,985 |
| Պոմպակայաններում | հատ | 127 |
| Մաքրված անձրևնդրունիչ | հատ | 510 |

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում վերացված վթարների հակիրճ նկարագիրը ներկայացվում է ստորև բերված Աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2՝ Վերացված վթարների հակիրճ նկարագիր

| <i>հ/հ</i> | <i>Տեղամաս</i> | <i>Դոլիչոիլենային խողովակներ</i> | <i>Մետաղական խողովակներ</i> | <i>Ցանցում շահագործման և պահպանման աշխատանքներ</i> |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | Արաբկիր | 2 | 33 | 0 |
| 2 | Չելյուն | 2 | 47 | 0 |
| 3 | Մաշտոց | 1 | 28 | 0 |
| 4 | Շահումյան | 2 | 59 | 0 |
| 5 | Ալավերդի | 8 | 31 | 0 |
| 6 | Բերդ | 7 | 6 | 0 |
| 7 | Նոյեմբերյան | 9 | 9 | 0 |
| 8 | Իջևան | 7 | 18 | 0 |
| 9 | Ստեփանավան | 2 | 21 | 0 |
| 10 | Տաշիր | 17 | 2 | 0 |
| 11 | Ապարան | 5 | 10 | 0 |
| 12 | Լոռի | 52 | 44 | 0 |
| 13 | Շիրակ | 64 | 66 | 0 |
| 14 | Արթիկ | 34 | 14 | 0 |
| 15 | Սպիտակ | 1 | 22 | 0 |
| 16 | Թալին | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Աշոցք | 3 | 11 | 0 |
| 18 | Էջմիածին | 18 | 39 | 0 |
| 19 | Աշուարակ | 10 | 14 | 0 |
| 20 | Հրազդան | 6 | 5 | 0 |
| 21 | Չարենցավան | 6 | 12 | 0 |
| 22 | Արդվան | 4 | 9 | 0 |
| 23 | Կենտրոն | 3 | 60 | 10 |
| 24 | Հյուսիս | 0 | 76 | 18 |
| 25 | Հարավ | 13 | 55 | 14 |
| 26 | Երերուսի | 6 | 118 | 15 |
| 27 | Արմավիր | 23 | 142 | 65 |
| 28 | Արտաշատ | 85 | 45 | 36 |
| 29 | Արարատ | 50 | 71 | 28 |
| 30 | Մասիս | 40 | 25 | 18 |
| 31 | Գավառ | 13 | 45 | 36 |
| 32 | Սևան | 14 | 33 | 23 |
| 33 | Մարտունի | 0 | 14 | 0 |
| 34 | Վարդենիս | 0 | 13 | 9 |
| 35 | Ճամբարակ | 0 | 7 | 4 |
| 36 | Դիլիջան | 11 | 43 | 30 |
| 37 | Վայք | 1 | 8 | 8 |
| 38 | Եղեգնաձոր | 5 | 19 | 14 |
| 39 | Ջերմուկ | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Սիսիան | 13 | 34 | 26 |
| 41 | Գորիս | 1 | 29 | 19 |
| 42 | Կապան | 9 | 36 | 15 |
| 43 | Մեղրի | 4 | 7 | 5 |
| Ընդամենը | | 554 | 1,384 | 393 |

Վերոնշյալ աղյուսակը ցույց է տալիս, որ ընդհանուր առմամբ հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցված 1,938 վթարների 26 %-ը վերաբերում է Երևանին, իսկ 74 %-ը՝ մարզերին, ընդ որում

- Երևանում գրանցված 505 վթարների 6%-ը կազմում են պոլիէթիլենային, իսկ 94 %-ը՝ մետաղական խողովակների վրա տեղի ունեցած վթարները:
- մարզերում գրանցված 1,433 վթարների 37%-ը կազմում են պոլիէթիլենային, իսկ 63 %-ը՝ մետաղական խողովակների վրա տեղի ունեցած վթարները:



1.2. ԶՐԱՉԱՓԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

Ստորև Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է դեկտեմբեր ամավա ընթացքում տեղադրված, փոխարինված կամ սահմանազատման կետեր տեղափոխված տարբեր տրամաչափերի ջրաչափերի քանակը:

Աղյուսակ 3՝ Տեղադրված, փոխարինված, տեղափոխված ջրաչափեր

| Կատարված աշխատանքներ | Ջրաչափի տրամագիծ, մմ | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----------|
| | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 100 | 200 | Հնդամենք |
| ՏՏեղադրված | 124 | 31 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 170 |
| Փոխարինված | 85 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| Տեղափոխված | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Տեխ. Ալյո | 71 | 34 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 |
| Ընդամենը | 349 | 90 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 464 |

Ընդհանուր առմամբ տեղադրվել փոխարինվել կամ սահմանազատման կետեր են տեղափոխվել 15-200 մմ տրամաչափի 464 ջրաչափ: Կատարված աշխատանքների 75 %-ը վերաբերել է 15 մմ, իսկ մոտ 20%-ը՝ 20 մմ ջրաչափերին:


1.3. ԶՐԱՐԵՌՈՎԱՑՄԱՆ ՀԱՍՏԱԿՈՂԳ

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ջրահեռացման ցանցում կատարված աշխատանքների հակիրճ նկարագիրը ներկայացվում է ստորև Աղյուսակ 4-ում:

Աղյուսակ 4՝ Աշխատանքների հակիրճ նկարագիր

| h/h | Տեղամասի անվանումը | Կոյուղագծերի լիցենզ | Կոյուղագծերում առաջացած ինցիդենտների քացում | |
|-----|-----------------------|------------------------|--|-----|
| | | | Ամ | համ |
| 1 | Արաբկիր | 7 | 226 | 0 |
| 2 | Մաշտոց | 2,245 | 249 | 105 |
| 3 | Շահումյան | 2,520 | 193 | 15 |
| 4 | Չեյթուն | 550 | 304 | 0 |
| 5 | Ալավերդի | 1,070 | 62 | 0 |
| 6 | Ապարան | 0 | 32 | 0 |
| 7 | Աշոցք | 0 | 6 | 3 |
| 8 | Սպիտակ | 0 | 17 | 0 |
| 9 | Բերդ | 180 | 12 | 0 |
| 10 | Ստեփանավան | 2,775 | 28 | 33 |
| 11 | Արթիկ | 270 | 84 | 0 |
| 12 | Լոռի | 2,571 | 204 | 4 |
| 13 | Նոյեմբերյան | 34 | 27 | 0 |
| 14 | Տաշիր | 245 | 8 | 0 |
| 15 | Թափին | 0 | 10 | 0 |
| 16 | Շիրակ | 550 | 552 | 0 |
| 17 | Իջևան | 580 | 30 | 20 |
| 18 | Էջմիածին | 0 | 166 | 0 |
| 19 | Չարենցավան | 1,000 | 109 | 0 |
| 20 | Արովյան | 885 | 69 | 0 |
| 21 | Հրազդան | 2,195 | 18 | 0 |
| 22 | Աշտարակ | 1,550 | 60 | 0 |
| 23 | Վենտրոն | 1,520 | 336 | 9 |
| 24 | Հյուսիս | 2,140 | 246 | 20 |
| 25 | Հարավ | 400 | 389 | 6 |
| 26 | Էրեբունի | 650 | 145 | 2 |
| 27 | Արմավիր | 2,990 | 106 | 0 |
| 28 | Արտաշատ | 1,595 | 81 | 6 |
| 29 | Արարատ | 1,940 | 62 | 0 |
| 30 | Մասիս | 1,472 | 50 | 0 |
| 31 | Գավառ | 140 | 42 | 0 |
| 32 | Սևան | 3,640 | 72 | 0 |
| 33 | Մարտունի | 0 | 19 | 12 |
| 34 | Վարդենիս | 0 | 7 | 0 |
| 35 | Ճամբարակ | 0 | 12 | 0 |
| 36 | Դիլիջան | 180 | 35 | 54 |
| 37 | Վայր | 610 | 11 | 0 |
| 38 | Եղեգնաձոր | 0 | 6 | 0 |
| 39 | Ջերմուկ | 0 | 27 | 0 |
| 40 | Սիսիան | 0 | 97 | 0 |
| 41 | Գորիս | 50 | 30 | 2 |
| 42 | Կապան | 500 | 54 | 15 |
| 43 | Մեղրի | 0 | 37 | 0 |
| | Ընդամենը | 37,054 | 4,330 | 306 |

Վերոնշյալ աղյուսակը ցույց է տալիս, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ընդհանուր առմամբ կատարված աշխատանքների 29 %-ը վերաբերում է Երևանին, իսկ 71 %-ը՝ մարզերին:



1.4. ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՎ ՀԵՌԱՑՈՒՄ

Ընթացիկ ամսում կեղտաջրերի մաքրման կայանների և էլ. սպասարկման բաժնի ենթակայության տակ գտնվող կեղտաջրերի մաքրման կայաններում և պոմպակայաններում կատարվել են բազմաթիվ վթարավերականգնողական աշխատանքներ, որոնցից առանձնացվել են հետևյալները:

- Մարտունի ԿՄԿ-ում խափանվել էր կոնվեյերների աշխատանքը: Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ խողովակի միջով անցնող մալուխները փասվել են: Բոլոր մալուխները դուրս են բերվել խողովակից և վերանորոգվել են, իսկ մի մասը փոխարինվել են նոր մալուխներով: Կատարվել է նաև բոլոր սարքավորությունների գննում և կարգաբերում:



- Գավառ ԿՄԿ-ում յուղի պոմպը խցանվել էր, և կեղտաջրից գուված յուղն անհնար էր մղել կոնտեյները: Այն ապամոնտաժվել է, մաքրվել և քայուղվել, որի արդյունքում պոմպն աշխատում է բնականոն ռեժիմով: Ապամոնտաժվել են նաև օդամուղները, ստուգվել են ռոտորի ածխե թիակների մաշվածությունը ու օդի ֆիլտրերը:




Բոլոր ԿՄԿ-ներում և ԿՊ-ներում իրականացվել են պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ, ստուգվել են թե՝ էլեկտրական, թե՝ մեխանիկական սարքերը, կատարվել են կարգավորություններ: Ստորև Այուսակ 5-ում ներկայացված են մանրամասներ:

Այուսակ 5՝ Աշխատանքների հակիրճ նկարագիր

| h/h | Գտնվելու վայրը | Կառույցի անվանումը | Մղված կեղտաջրերի ծալվալը | Մաքրված կեղտաջրերի ծալվալը | Կեղտաջրից առանձնացած կեղտ |
|-----|----------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | մ³ | մ³ | տ |
| 1 | ք. Գավառ | «Գավառ» ԿՄԿ | 0 | 62,943 | 21.6 |
| 2 | ք. Մարտունի | «Մարտունի» ԿՄԿ | 0 | 78,991 | 25.2 |
| 3 | ք. Վարդենիս | «Վարդենիս» ԿՄԿ | 0 | 157,021 | 7.2 |
| 4 | ք. Ջերմուկ | «Ջերմուկ» ԿՄԿ | 0 | 112,346 | 9.5 |
| 5 | ք. Դիլիջան | «Դիլիջան» ԿՄԿ | 0 | 113,874 | 9 |
| 6 | ք. Սևան | «Սևանի» N3 պ/կ | 15,176 | 0 | 0 |
| 7 | ք. Սևան | «Սևանի» N5 պ/կ | 7,108 | 0 | 0 |
| 8 | ք. Գավառ | «Գավառ» պ/կ | 9,800 | 0 | 0 |
| 9 | ք. Վարդենիս | «Վարդենիս» պ/կ | 13,700 | 0 | 0 |
| 10 | ք. Ջերմուկ | «Ջերմուկ» պ/կ | 0 | 0 | 0 |

Վարդենիս ԿՊ-ի Wilo մակնիշի պոմպի բանվորական անիվը խցանվել էր տեղից խախտվելու պատճառով, ինչպես նաև առանցքակալներից աղմուկ կար: Խնդրի կարգավորման նպատակով պոմպն ապամոնտաժվել է, նորոգվել է բանվորական անիվը և փոխարինվել են առանցքակալները, ինչի արդյունքում պոմպն աշխատում է անխափան:

Ջերմուկ ԿՄԿ-ում այրվել էր օդամուղի շարժիչը: Այն ապամոնտաժվել և ուղարկվել է վերանորոգման: Փոխարինվել է նաև առանցքակալը, և այժմ պոմպն աշխատում է բնականոն ռեժիմով:




1.5. ԷՆԵՐԳԱՔԱՍՏԱԿԱՐԳ

Հաշվետու ժամանակահատվածում տարածաշրջանային տնօրինությունների սպասարկման տարածքներում պոմպակայանների վրա իրականացված աշխատանքների ամփոփ տեղեկատվությունը ներկայացվում է Աղյուսակ 6-ում:

Աղյուսակ 6՝ Պ/կ աշխատանքների ամփոփ նկարագիր

| <i>h/h</i> | <i>Հասցեն</i> | <i>Աշխատանքների նկարագիրը</i> |
|------------|---------------------------------|---|
| 1 | Հ.Քոչար 182 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում Էլ. արքերի զննում կարգավորում |
| 2 | Սունդուկյան 17 - 27 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 3 | Երզնյան 2,4 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 4 | Ա.Ավետիսյան 67 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 5 | Բաղրամյան 70 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում Էլ. ավտոմատ անջատիչի փոխարինում 1 հատ,(1h ավտոմատիկայի կառավարիչ, 1h լիսեռ) |
| 6 | Բաղրամյան 1նքր. 142 | Էլ. արքերի զննում կարգավորում |
| 7 | Վրացական 6 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 8 | Տոլբուխին 34 | բարձր ճնշման ռելէի նորոգում 2 հատ,(1 մեմբրան 500L) |
| 9 | Օքելի 8 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 10 | Ա. Խաչատրյան 6 | Էլ. արքերի զննում կարգավորում |
| 11 | Փափազյան 13 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 12 | Ա.Խաչատրյան 26 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 13 | Սունդուկյան 1 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 14 | Թթիլյան 35/1 | Էլ. բողարկիչի նորոգում 1 հատ,(1 ավտոմատիկայի կառավարիչ,1 լիսեռ) |
| 15 | Բարբոսի 63 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 16 | Կոմիտասի 58 - 21(Ն.Տիգրանյան 7) | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 17 | Կիկյան 4/2 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 18 | Շահումյան 8/1 - 27 | Էլ. արքերի զննում կարգավորում |
| 19 | Տոլբուխին 34 | Էլ. բողարկիչի նորոգում 1 հատ,1 թերմոռել,1 վերանորոգման հավաքածու |
| 20 | Համբարձումյան 42 | Էլ. արքերի զննում կարգավորում |
| 21 | Գրիգորյելով 2 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 22 | Քոչար 13 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 23 | Մամիկոնյանց 23 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 24 | Բարյելյան 43 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 25 | Արարկիր 39փող. 2շներ | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 26 | Աղբյուր Սերո 11ա | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 27 | Փափազյան 11 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 28 | Աղբյուր Սերո 10 2 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 29 | Արարկիր 39փ 2շ | Էլ. բողարկիչի նորոգում 1 հատ, բարձր ճնշման ռելէի նորոգում 1 հատ,(1h ֆազի բացակայության ռելէ) |
| 30 | Հ.Քոչար 13 | Էլ. արքերի զննում կարգավորում |
| 31 | Դեմքրայան 33 - 55 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 32 | Զեյթոն 8-րդ փ. 22 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 33 | Ռուբինյանց 24 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 34 | Ռուբինյանց 23 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 35 | Ազատության 6 | Էլ. արքերի զննում կարգավորում |
| 36 | Ռուբինյանց 24 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 37 | Ռուբինյանց 23 - 22 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 38 | Դրոյի 24/1 | բարձր ճնշման ռելէի նորոգում 1 հատ,(ռետինն խողովակ միացման դետալներով,1 մասնակտություն) |
| 39 | Ազատության 6 - 34 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 40 | Ռուբինյանց 24 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 41 | Դրոյ 28 - 47 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 42 | Ա. Տիգրանյան 3 - 46 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում, Էլ. բողարկիչի նորոգում 0 հատ |

| <i>հ/հ</i> | <i>Պուստակայանների հասցեն</i> | <i>Աշխատանքների հակիք նկարագիրը</i> |
|------------|--|---|
| 43 | Ոռոքինյանց 24 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 44 | Ազատության 6 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 45 | Թբիլիսյան նոր 1 և 2Շ | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 46 | Ազատության 6 - 34 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 47 | Էստոնական 12/1 - 129 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում,(1հետադարձ փական,1 խցուկ) |
| 48 | Աբեյսան 17 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 49 | Լենինգրայան 48/2 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 50 | Լենինգրայան 52 - 127 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 51 | գ. Պոռջան 5Փ 18ՆՐԲ 27/1Տ | Էլ. սարքերի զննում կարգավորում, Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 52 | Նորաշեն թաղ. | Էլ. հոսանքի լարերի նորոգում Երկ=0 մ |
| 53 | Առաքեյան 70 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 54 | մ.Կոտայք ք.Արտվան տեղամաս | Էլ. սարքերի զննում կարգավորում |
| 55 | մ.Կոտայք գ.Ակունք | (մակարդակաշափի մալուխի վերանորոգում) |
| 56 | մ.Կոտայք ք.Արտվան վարչական շենք | Էլ. սարքերի զննում կարգավորում |
| 57 | մ.Արմավիր ք.Էջմիածին | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 58 | մ.Արմավիր ք.Էջմիածին Վաղարշապատ թաղ | Էլ. սարքերի զննում կարգավորում,(1հ ժամանակի ռելե) |
| 59 | Էջմիածին Չարենց 5Շ ԲՆ 8 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում, Աշխատանքը կատարվել է “Հորիզոն ԱՊՂ”-ի կող |
| 60 | գյուղ Կոշ | Էլ. սարքերի զննում կարգավորում |
| 61 | գյուղ Կոշ պ/կ | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 62 | մ.Կոտայք.Սոլակ | Էլ. սարքերի զննում կարգավորում |
| 63 | մ.Կոտայք.Սոլակ | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 64 | մ.Կոտայք.Չարենցավան 4փ 132 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 65 | մ.Կոտայք.Սոլակ պ/կ | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 66 | մ.Կոտայք գ.Քաղսի | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում,(3 առանցքակալ) |
| 67 | մ.Կոտայք գ.Քաղսի | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 68 | ՌԱՖՖՈՒ 45 - 50 (Բ-1 - 972) | Էլ. սարքերի զննում կարգավորում, բարձր ճնշման ռելեի նորոգում 1 հատ,(1հ ֆազի բացակայության ռելե) |
| 69 | Լուկաշին ՕԿՁ | Էլ. սարքերի զննում կարգավորում,(Էլ. մալուխի փոխում) |
| 70 | Զ. Անդրանիկի թաղ58 - 54 (Բ-1 - 972) | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 71 | ՍԵՐԱՍՏԻԽ 141/1 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 72 | Տիշինայի 34 | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում |
| 73 | Լուկաշին ՕԿՁ | Էլ. սարքերի զննում կարգավորում,(Զաշվիշի փոխում) |
| 74 | Տիշինա փ. հոսքաչափ | Էլ. սարքերի զննում կարգավորում |
| 75 | Տիշինա փ. հոսքաչափ | Էլ. հոսանքի լարերի նորոգում Երկ=0 մ |
| 76 | Գ. ՄԵՐՃԱՎԱՆ | Պոմպի աշխատանքի կարգավորում, Էլ. սարքերի զննում կարգավորում, Աշխատանքը կատարվել է “Հորիզոն ԱՊՂ”-ի կող |
| 77 | Արամուս պ/կ | Դ/կ-ում էլ. հաշվիշի տեղադրում (CTEM-3BR) |
| 78 | Վ. Խարբերդ ՕԿՁ | Դ/կ-ում էլ. հաշվիշի տեղադրում (CTEM-3BR), եռափազ 32Ա անջատիչի փոխարինում |
| 79 | Շիբակի 56/1 | 32Ա ավտոմատ անջատիչի փոխարինում |
| 80 | Մանանյան 1/3 | Վենաված էլ. մալուխի նորոգում |
| 81 | Բեռնակիրների 85ա | Կատարվել է հաղորդավարերի մոնտաժ |
| 82 | Սևան տեղամաս | Կատարվել է հաղորդավարերի մոնտաժ, տեղադրվել է 4 հատ LED 40W լուսատու և 1 հատ 63Ա եռափազ անջատիչ |
| 83 | Վեղի տեղամաս | Տեղամասի մասնաշենքում տեղադրվել է 3 հատ 63Ա ավտոմատ անջատիչ օբամբարի վասաված մալուխի փոխարինում |
| 84 | Արին Բերդ ՕԿՁ | 21/2 BT CP փականի և 65 մմ մետաղական կարճախողովակների տեղադրում էլ. եռակցումով |
| 85 | Վ. Շենգավիթ 2 փող 20/1 | |



1.6. ՄԵՔԵՆԱԿ-ՄԵԽԱՆԻՉՈՒԹԵՐ

Դեկտեմբերին իրականացվել են մեքենա-մեխանիզմների վերանորոգման լայնածավալ աշխատանքներ, որոնց արդյունքում դրանք կարգաբերվել և պատրաստվել են հետագա շահագործման համար:



Ընդհանուր առմամբ աշխատանքներ են կատարվել 156 մեքենա-մեխանիզմի վրա՝ տարբեր ընթացային մասերի փոխարինում նորերով, շարժիչի նորոգում, առջևի և հետևի համակարգերի նորոգում։ Փոխարինվել են շարժիչի, փոխանցման տուփի, հիդրոհամակարգի յուղեր, զտիչներ և անտիֆրիզ, անվաղողեր և մարտկոցներ։

Հատկանշական է, որ նշված 156 մեքենա-մեխանիզմներից՝

- 17-ը (11 %) հատուկ մեքենա-մեխանիզմներ են,
- 50-ը (32 %) բեռնատարներ, իսկ
- 89-ը (57 %) մարդատարներ։

Կատարված աշխատանքների արդյունքում հիմնականում մեքենա-մեխանիզմներն աշխատում են անխափան, ինչը նպաստում է համակարգում առկա ջրամատակարարման և ջրահեռացման վթարները ժամանակին վերացնելու խնդրի լուծմանը։



ԱՌԵՎՏՐԱՎԻՆ ՏԼՈՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ





2.1. ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԻ ՏԿՅՄԼՆԵՐ

Շարունակվում է բաժանորդների հետ պայմանագրերի կնքման գործընթացը: Գործընթացի առավել այլունավես կազմակերպման համար ԵՏՍՏ-ում ներգրավվել են 184, իսկ ՄՏՏՍ-ում՝ 132 պայմանագրային աշխատակից: 01.01.2019 թ. դրությամբ «Բնտերակտիվ» համակարգ է մուտքագրվել ԵՏՍՏ-ում 252,781, իսկ ՄՏՏՍ-ում՝ 186,218 պայմանագիր.

| <i>h/h</i> | <i>Տարածաշրջան</i> | <i>Սպառողներ</i> | <i>2018թ. հունվար - դեկտեմբեր ամիսներին ծառայություններ ստացած բաժանորդների թիվ</i> | <i>Կնքված պայմանագրերի քանակը</i> | <i>%</i> |
|------------|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|------------|
| 1 | Երևան | Բնակիչ-բաժանորդ Իրավաբանական անձ | 361,827 17,044 | 243,259 9,522 | 67% 56% |
| 2 | Մարզեր | Բնակիչ-բաժանորդ Իրավաբանական անձ | 254,054 9,998 | 179,340 6,878 | 71% 69% |
| | Հնդամենք | Բնակիչ-բաժանորդ Իրավաբանական անձ | 615,881 27,042 | 422,599 16,400 | 69% 61% |

Հաշվառված բաժանորդների բանակական տվյալները դեկտեմբեր ամսվա դրությամբ բերված են ստորև այլուսակում:

| <i>h/h</i> | <i>Տարածաշրջան</i> | <i>Սպառողներ</i> | <i>Քաջանորդների ընդհանուր քանակ</i> | <i>Ծախսող բաժանորդների քանակ</i> | <i>%</i> |
|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1 | Երևան | Բնակիչ-բաժանորդ Իրավաբանական անձ | 397,665 20,156 | 304,444 14,394 | 77% 71% |
| 2 | Մարզեր | Բնակիչ-բաժանորդ Իրավաբանական անձ | 314,315 12,317 | 191,418 7,602 | 61% 62% |
| | Հնդամենք | Բնակիչ-բաժանորդ Իրավաբանական անձ | 711,980 32,473 | 495,862 21,996 | 70% 68% |

Սպառում չունեցող (0-ական ծախսեր) բաժանորդների մասով լրացուցիչ ստուգայցեր են իրականացվում ինչպես տեղամասերի մասնագետ-տեսուչների, այնպես էլ կենտրոնական գրասենյակի վերահսկողական խմբի աշխատակիցների կողմից: Միաժամանակ համեմատական վերլուծություններ են կատարվում այլ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների տվյալների հետ (Հայաստանի ելեկտրական ցանցեր և այլն): ԵՏՍՏ սպասարկման տարածքում հաշվետու ամսում համապատասխան փաստաթղթերի հիման վրա ձևակերպվել և տվյալների բազա է մուտքագրվել թվով 573 նոր բաժանորդներ, իսկ ՄՏՏՍ սպասարկման տարածքում՝ 201 նոր բաժանորդ:

2.2. ՀՎԱՍՈՒՅԹ


Սպառման ծավալների ավելացման նպատակով շարունակվում են կասկածելի սպառման ծավալներ ոնեցող իրավաբանական անձ հանդիսացող, ինչպես նաև ԵՏՍՏ-ի «Շենգավիթ», «Հյուսիս», «Շահումյան» և ՄՏՏՍ-ի «Լոռի», «Շիրակ» տեղամասերի սպասարկման տարածքների բնակիչ-բաժանորդների ջրաչափերի փոխարինման աշխատանքները: Նախկին ցածրորակ ջրաչափերը փոխարինվում են նոր բարձրակազ և ավելի զգայուն ջրաչափերով:

Իրավաբանական անձերի ջրաչափերը փոխարինվում և տեղափոխվում են բաժանորդների տարածքներից դուրս գտնվող հատուկ դիտահորեր, որը գրեթե բացառում է ապօրինությունների հնարավորությունը:


Բոլոր փոխարինված ջրաչափերն ուղարկվում են լաբորատոր ստուգաչափման: Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ԵՏՍՏ-ում ստուգաչափվել է 378, իսկ ՄՏՏՍ-ում՝ 660 ջրաչափ:

| հ/հ | Տարածաշրջան | Սպառողներ | 12.2018թ. ստուգաչափած ջրաչափի քանակ | | | Ընդամենը |
|-----|-------------|------------------|-------------------------------------|--------|----------|----------|
| | | | Մարդին | Անսարք | Միջամտած | |
| 1 | Երևան | Բնակիչ-բաժանորդ | 155 | 136 | 49 | 340 |
| | | Իրավաբանական անձ | 12 | 22 | 4 | 38 |
| | | Հնդամենը | 167 | 158 | 53 | 378 |
| 2 | Մարզեր | Բնակիչ-բաժանորդ | 277 | 252 | 82 | 611 |
| | | Իրավաբանական անձ | 24 | 21 | 4 | 49 |
| | | Հնդամենը | 301 | 273 | 86 | 660 |

Ստուգաչափած ջրաչափ (Երևան)



Ստուգաչափած ջրաչափ (Մարզեր)





Փոխարինված ջրաչափերի լաբորատոր ստուգաչափման արդյունքերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առկա ջրաչափերի որոշ մասն ունի խնդիրներ: Միջամտած ջրաչափերի մասով կազմվում են համապատասխան արձանագրություններ:

Ընթացիկ ամսում լաբորատոր ստուգաչափման արդյունքում, անսարք և միջամտած ջրաչափերից կազմված արձանագրությունների հիման վրա բաժանորդների տվյալների բազա է մուտքագրվել 206,028 մ³ վերահաշվարկված հասույթ:

Ստորև՝ գրաֆիկային տեսքով, բերված են 2018թ. բաժանորդների ամսական սպառման ծավալները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ.

Հասույթ (Երևան)





Հասույթ (Մարզեր)

Դեկտեմբերին ընկերության առևտրային տնօրինությունների կողմից ձևավորած հասույթի առաջադրանքի կատարողական ցուցանիշները բերված են ստորև աղյուսակի տեսքով.

| Sարածաշրջան | Առաջադրանք հազ.մ^2 | Փաստացի հազ.մ^2 | Sարքերություն %, հազ.մ^2 |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Երևան | 6,747 | 6,275 | -7.00 |
| Մարզեր | 3,691 | 2,883 | -21.88 |
| Հնդամենք | 10,438 | 9,158 | -12.26 |

Ստորև բերված գրաֆիկում արտացոլված են նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ջրաչափով մեկ բնակչության փոփոխությունը միջին ամսական ապառման ծավալների վերաբերյալ տվյալները.

Ջրաչափով մեկ բնակչության փոփոխությունը ամսական ծախսը (Երևան)*Ջրաչափով մեկ բնակչության փոփոխությունը ամսական ծախսը (Մարզեր)*

2.3. ԳԱԼՆՉՈՒՄ

Գանձման բարձր մակարդակ ապահովելու համար անհրաժեշտ է ունենալ ճիշտ ձևավորված հասույթ: Դեկտեմբեր ամսին գանձումը ԵՏՍՍ-ում կազմել է 1,352,195 դրամ (68 %), իսկ ՄՏՍՍ-ում՝ 646,630 դրամ (32 %):

Նախորդ ամսվա ձևավորված հասույթի դիմաց վճարումներն ապահովելու նպատակով ընկերությունում կիրառվում է բաժանորդներին ուղարկվող հիշեցումների և ծանուցումների մի շարք մեթոդներ՝ SMS-հաղորդագրություն, էլեկտրոնային հաղորդագրություն, գրափոք փոստային առարում, ծանուցումներ, հեռախոսազանգեր և այլն: Դարբերաբար չշնչարող բաժանորդներին «Վճարման դաշտ» բերելու նպատակով՝ հնարավորության դեպքում իրականացվում են պայմանագրով և գործող կարգով նախատեսված անհատական ջրամատակարարման դադարեցումներ՝ մինչև պարտքի մարումը կամ պարտքի մարման ժամանակացույցի կնքումը:

Ընկերության ձևավորված հասույթի դիմաց գանձման առաջադրանքի կատարման տվյալները բերված են ստորև ներկայացված այլուսակում:

| <i>Տարածա- շրջան</i> | <i>Գանձում</i> | <i>Հունվար</i> | <i>Փետրվար</i> | <i>Մարտ</i> | <i>Ապրիլ</i> | <i>Մայիս</i> | <i>Հունիս</i> | <i>Հուլիս</i> |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <i>Երևան</i> | Առաջադրանք | 1,145,130 | 1,136,846 | 1,124,295 | 1,092,631 | 1,164,996 | 1,256,334 | 1,271,520 |
| | Հավաքագրում | 809,156 | 950,219 | 1,113,310 | 961,906 | 1,171,895 | 1,173,069 | 1,194,706 |
| | % | 70.66% | 83.58% | 99.02% | 88.04% | 100.59% | 93.37% | 93.96% |
| <i>Մարզեր</i> | Առաջադրանք | 485,310 | 471,395 | 415,475 | 464,364 | 443,557 | 481,998 | 481,998 |
| | Հավաքագրում | 404,088 | 443,632 | 490,015 | 476,166 | 520,132 | 501,615 | 507,621 |
| | % | 83.26% | 94.11% | 117.94% | 102.54% | 117.26% | 104.07% | 105.32% |
| <i>ՀՀ դաշտում</i> | Առաջադրանք | 1,630,440 | 1,608,241 | 1,539,770 | 1,556,995 | 1,608,553 | 1,738,332 | 1,753,518 |
| | Հավաքագրում | 1,213,244 | 1,393,851 | 1,603,325 | 1,438,073 | 1,692,027 | 1,674,685 | 1,702,327 |
| | % | 74.41% | 86.67% | 104.13% | 92.36% | 105.19% | 96.34% | 97.08% |

| <i>Տարածա- շրջան</i> | <i>Գանձում</i> | <i>Օգոստոս</i> | <i>Սեպտեմբեր</i> | <i>Հոկտեմբեր</i> | <i>Նոյեմբեր</i> | <i>Դեկտեմբեր</i> | <i>Հունամինիք</i> |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <i>Երևան</i> | Առաջադրանք | 1,428,482 | 1,447,844 | 1,384,746 | 1,339,214 | 1,217,529 | 15,009,567 |
| | Հավաքագրում | 1,401,559 | 1,284,149 | 1,317,617 | 1,481,184 | 1,352,195 | 14,210,965 |
| | % | 98.12% | 88.69% | 95.15% | 110.60% | 111.06% | 94.68% |
| <i>Մարզեր</i> | Առաջադրանք | 621,594 | 585,570 | 595,888 | 602,624 | 515,592 | 6,165,365 |
| | Հավաքագրում | 618,309 | 535,951 | 594,117 | 631,616 | 646,530 | 6,369,792 |
| | % | 99.47% | 91.53% | 99.70% | 104.81% | 125.40% | 103.32% |
| <i>ՀՀ դաշտում</i> | Առաջադրանք | 2,050,076 | 2,033,414 | 1,980,634 | 1,941,838 | 1,733,121 | 21,174,932 |
| | Հավաքագրում | 2,019,869 | 1,820,100 | 1,911,735 | 2,112,800 | 1,998,725 | 20,580,761 |
| | % | 98.53% | 89.51% | 96.52% | 108.80% | 115.33% | 97.19% |

2.4 ԴԵԲԻՏՈՐՎԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ

Տարածաշրջաների առևտրային տնօրինությունների աշխատակիցների կողմից շարունակվում է պարտքերի մարման ժամանակացույցերի կնքման գործընթացը՝ դեբիտորական պարտքերի գանձման նպատակով: Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ԵՏՍՍ կողմից կնքվել է թվով 189 պարտքի մարման ժամանակացույց՝ մոտ 12.3 մլն դրամ ընդհանուր գումարով, իսկ ՄՏՍՍ կողմից՝ թվով 54 պարտքի մարման ժամանակացույց մոտ 7.97 մլն դրամ ընդհանուր գումարով:

Ժամկետանց խոշոր դեբիտորական պարտք ունեցող բաժանորդների պարտքերի գանձմանն իրավական ընթացք տալու համար, առաջնահերթ նոր պայմանագրեր են կնքվում այդ բաժանորդների հետ, ձգրտվում են դեբիտորական պարտքերի չափը, և պարտատերերի ցուցակները ներկայացվում են իրավաբանական վարչություն:

Ստորև այլուսակով ներկայացվում է դեբիտորական պարտքերի և հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ արձանագրություններով դատարան ներկայացված գործերը՝ ըստ քանակի և գումարի:

| <i>Դատարան ներկայացված գործերի քանակը, 2018թ</i> | <i>Բավարարված</i> | <i>Մերժված</i> | <i>2017-2018 թթ. ընթացիկ գործեր</i> | <i>ԴԱՀԿ ներկայացված գործեր</i> | |
|--|-------------------|----------------|---|------------------------------------|---------------|
| <i>քանակ</i> | <i>գումար</i> | <i>քանակ</i> | <i>գումար</i> | <i>քանակ</i> | <i>գումար</i> |
| 2,816 | 749,908,505 | 1,885 | 158,469,483 | 49 | 3,610,108 |
| | | | | | |
| 2,859 | 742,878,171 | 940 | 79,503,365 | | |

Ինչպես ցույց է տալիս աղյուսակը՝ դատարան ներկայացրած գործերի ընդհանուր քանակի 67 %-ն արդեն բավարարված է և ընդամենը 2 %-ը մերժված:

Դերիտորական պարտքերի վերաբերյալ բաժանորդներին պարբերաբար ուղարկվում են հիշեցումներ (փոստային ծանուցում): Գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով հիշեցում ստացած, բայց վճարում չկատարած բաժանորդների հետ տարվում են անհատական աշխատանքներ: Անհրաժեշտության ուսպան իրենց պայմանագրային պարտավորությունները չկատարող բաժանորդների ջրամատակարարումը դադարեցվում է կամ պարտքերի զանձմանը տրվում է իրավական ընթացք:


Դերիտորական պարտքերի վերաբերյալ տվյալները բերված են ստորև ներկայացված աղյուսակում.


| <i>Տարածաշրջան</i> | <i>Պարտքը 01.01.2019թ. դրույթամբ (մլն. դրամ)</i> | <i>Այդ թվում դեկտեմբեր ամսվա հասույթ (մլն. դրամ)</i> |
|--------------------------------|--|--|
| Երևանի տարածաշրջան, այդ թվում | 2,783.4 | 1,180.0 |
| Բնակչութածանորդներ | 1,880.2 | 761.6 |
| Իրավաբանական անձեր | 903.2 | 418.4 |
| Սարգերի տարածաշրջան, այդ թվում | 2,014.3 | 498.3 |
| Բնակչութածանորդներ | 1,667.7 | 370.9 |
| Իրավաբանական անձեր | 346.6 | 127.4 |
| Ընդամենը, այդ թվում | 4,797.7 | 1,678.3 |
| Բնակչութածանորդներ | 3,547.9 | 1,132.5 |
| Իրավաբանական անձեր | 1,249.8 | 545.8 |

Հարկ է նշել, որ մարզերի տարածաշրջանի բաժանորդների առկա պարտքերը դեռ հստակեցված չեն և առայժմ հանված չեն այլ ընկերություններ փոխանցված վճարումները, ինչպես նաև հաշվի չեն առնված բաժանորդների՝ նախկինում ունեցած կանխավճարները: Նշված հանգամանքը բավականին դժվարեցնում է բաժանորդների հետ դերիտորական պարտքերի հզգացման ու գումարների հավաքագրման գործընթացը, ինչպես նաև դատական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպումը:

ԵՏՍՍ սպասարկման տարածքում շուրջ 142.9 մլն դրամը կուտակվել է երկու բաժանորդներին մատուցված ջրամատակարարման ծառայությունների դիմաց մեծածախ սակագնով պարբերաբար չվճարելու պատճառով. Դրանք են՝ «Հաճան Ջուր» ՀՈԱԿ-ը և «ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշեն» համայնքը:

2018թ. դերիտորական պարտքերի շարժը / մլն. դրամ (Երևան)





2.5 ԶՐԱՎԱՓԵՐ

Բաժանորդների տվյալների բազայում 01.01.2019 թ. դրույթամբ հաշվառված ջրաչափով և առանց ջրաչափի (նորմատիվային եղանակով հաշվարկվող) բաժանորդների քանակական տվյալները բերված են ստորև աղյուսակում.

| Տարածաշրջան | Սպառողներ | Բնակչութանորդներ | | | Իրավաբանական | | |
|-------------|---------------------------|------------------|------------------|-----|--------------|------------------|-----|
| | | Ընդամենը | Այդ թվում ծախսող | % | Ընդամենը | Այդ թվում ծախսող | % |
| Երևան | Ջրաչափով Առանց ջրաչափի | 388,623 | 302,604 | 78% | 19,632 | 14,391 | 73% |
| Մարզեր | Ջրաչափով Առանց ջրաչափի | 285,665 | 186,224 | 65% | 11,917 | 7,599 | 64% |
| Ընդամենը | Ջրաչափով Առանց ջրաչափի | 674,288 | 488,828 | 72% | 31,549 | 21,990 | 70% |
| | | 37,692 | 7,034 | 19% | 924 | 6 | 1% |

Տվյալների բազայում 01.12.2018թ. դրույթամբ պիտանելիության ժամկետը (12 տարին) գերազանցող ջրաչափերի քանակական տվյալները ներկայացված են աղյուսակային տեսքով.

| Տարածաշրջան | Բնակչութանորդներ | | | Իրավաբանական | | |
|-------------|-------------------------|----------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----|
| | Գործող ջրաչափերի քանակը | Այդ թվում ծամկետնանց | % | Գործող ջրաչափերի քանակը | Այդ թվում ծամկետնանց | % |
| Երևան | 514,118 | 273,296 | 53% | 22,347 | 4,328 | 19% |
| Մարզեր | 332,636 | 84,108 | 25% | 14,019 | 2,293 | 16% |
| Ընդամենը | 846,754 | 357,404 | 42% | 36,366 | 6,621 | 18% |

Առաջնահերթությամբ՝ խափանված, հետո պիտանելիության ժամկետը գերազանցող ջրաչափերի տվյալները ներկայացվում են համապատասխան ստորաբաժանումներին՝ դրանց փոխարինման նպատակով:
Հաշվետու ամսվա ընթացքում Երևանում տեղադրվել և փոխարինվել է (այդ թվում թաղամասային ծրագրով) շուրջ 2,117, իսկ մարզերում՝ 1,564 ջրաչափական սարք: Այդ թվում՝ ԵՏԱՏ սպասարկման տարածքում նախկինում

Չրաչափական սարք չունեցող բաժանորդների մոտ տեղադրվել է 87, իսկ ՄՏՍՏ սպասարկման տարածքում՝ 433 նոր ջրաչափ և այդ բաժանորդներին մատուցված ծառայությունների հաշվարկն այսուհետ կատարվում է նոր տեղադրված ջրաչափերի ցուցմունքների հիման վրա:

Երևանի թաղամասային ծրագրի շրջանակներում կապալառու ընկերությունների կողմից իրականացվում են գոյություն ունեցող ջրաչափերի փոխարինման աշխատանքներ ավելի բարձր դասի ջրաչափերով, ինչն էլ նպաստում է բաժանորդների միջին ծախսի ճշգրիտ հաշվառմանը:

«Լոռի» տեղամասում ընկերության վարչական և տեխնիկական տնօրինությունների հետ համատեղ իրականացվում է բաժանորդների ջրաչափերի փոխարինման թաղամասային ծրագիր:

Դեկտեմբեր ամսին ջրաչափերի փոխարինման աշխատանքներ են կատարվել թվով 10 հասցեներում, որտեղ առկա 5,073 ջրաչափից փոխարինվել է 2,357 ջրաչափ (մոտ 46.5 %):

Կատարված աշխատանքների հակիրճ նկարագիր

| <i>Հասցե</i> | <i>Ջրաչափերի ընդանուր քանակ</i> | <i>Տեղադրված ջրաչափերի քանակ</i> | <i>%</i> |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| ք.Վանաձոր, Խսահակյան | 663 | 458 | 69.1% |
| ք.Վանաձոր, Խսահակյան 1 նրբ. | 243 | 187 | 77.0% |
| ք.Վանաձոր, Խսահակյան 2 նրբ. | 116 | 85 | 73.3% |
| ք.Վանաձոր, Ավետիսյան | 121 | 50 | 41.3% |
| ք.Վանաձոր, Աղայան | 507 | 414 | 81.7% |
| ք.Վանաձոր, Պ.Սևակի | 163 | 108 | 66.3% |
| ք.Վանաձոր, Շինարարների | 348 | 248 | 71.3% |
| ք.Վանաձոր, Ուսանողական | 306 | 183 | 59.8% |
| գ.Գուգարք | 430 | 166 | 38.6% |
| ք.Վանաձոր, Տավոս | 2,176 | 458 | 21.0% |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 5,073 | 2,357 | 46.5% |

«Լոռի» տեղամասի սպասարկման տարածքի տարբեր հասցեներում տեղադրվել է 1,413, իսկ «Շիրակ» տեղամասի սպասարկման տարածքում՝ 1,410 ջրաչափական սարք:

2.6 ԱՊՕՐԻՆԻ ՄԻԱՅՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՎԵՐՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՑՈՒՄ


Դարունակվում են ապօրինի միացումների հայտնաբերման, արձանագրման և ապօրինությունների վերացման ուղղությամբ աշխատանքները: Ապօրինությունների հայտնաբերման արդյունքում կազմված արձանագրությունները «Խնտերակալսիվ» համակարգ մուտքագրելուց հետո, հասցեները փոխանցվում են տարածաշրջանի տնօրինությանը ջրազրկում իրականացնելու նպատակով:

Հաշվետու ժամանակահատվածում հայտնաբերված ապօրինի միացումների վերաբերյալ կազմված արձանագրությունների հիման վրա հաշվարկված ջրածախսերի և դրա դիմաց կատարված վճարումների տեղեկատվությունը բերված է ստորև ներկայացված աղյուսակում:

| <i>Տարածաշրջան</i> | <i>Քանակ</i> | <i>Իւ.մ.</i> | <i>Գումար (դրամ)</i> |
|--------------------|--------------|----------------|----------------------|
| Երևան | 147 | 75,396 | 12,772,558 |
| Մարզեր | 139 | 43,785 | 7,086,982 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 286 | 119,181 | 19,859,540 |

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՆՈՐԻՆՈՒԹՈՒՆ






3.1. ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԾՎՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ



Ստորև ներկայացված գրաֆիկում պատկերված են Երևան քաղաքի դեկտեմբեր ամսվա շարունակականության տվյալները՝ 98.3 %, որոնք 0.1 %-ով ավել են նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշների համեմատ: Դեկտեմբեր ամսից սկսել է գործել ընկերության կողմից սպասարկվող բնակավայրերի ջրամատակարարման գրաֆիկը, որը համաձայնեցվել է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ:





Ջրամատակարարման շարունակականություն (Երևան)



Հաշվետու ամսվա ընթացքում շահագործման տարածաշրջանների տնօրինություններում թվով 43 ՃԿՓ-ների վրա տեղադրվել են ճնշման լոգերներ: Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ նշված ՃԿՓ-ներից 7-ն անսարք են: Անսարքությունները վերացվել են համապատասխան ստորաբաժանման կողմից:

Ստորև ներկայացված են որոշ կարգաբերված ՃԿՓ-ների վրա տեղադրված ճնշման լոգերների գրաֆիկները.








3.2. ԷԼԵԿՏՐԱՆԵՐԳԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Հաշվետու ամավա ընթացքում էլ. էներգիայի ծախսը Երևան քաղաքում ավելացել է 32,813 կՎտ/Ժ (5.95 %)՝ անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշների համեմատ:

Երևան քաղաքի բակալային պումպեր




Մեծ ուշադրություն է հատկացվել նոր տեղադրված ընթերցվող էլ. հաշվիչների ծախսերին՝ ոչ միայն խախտումների կանխման, այլև ծախսի ժամային զրաֆիկների վերլուծության միջոցով յուրաքանչյուր պոմպի շահագործման խնդիրների հայտնաբերման նպատակով:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ուսումնասիրպերի էլ թվով 155 հասցե. թերություններ չեն հայտնաբերվել:


- Էջմիածին քաղաքում տեղադրված ընթերցվող էլ. հաշվիչների և իրականացրած վերահսկողության արդյունքում էլ. էներգիայի ծախսը նվազել է 5,333 կՎտ/Ժ կամ 17 % անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշների համեմատ:

Էջմիածին




- Շիրակ քաղաքում տեղադրված ընթերցվող էլ. հաշվիչների և իրականացրած վերահսկողության շնորհիվ էլ. էներգիայի ծախսը նվազել է 2,523 կՎտ/Ժ կամ 7 % անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշների համեմատ:

Շիրակ




- Դեկտեմբեր ամսան Երևան քաղաքի ջրարտադրության պոմպակայաններում էլ. էներգիայի ծախսը նվազել է ամսական 68,080 կՎտ/Ժամ կամ 10,86 % անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ:

Երևան քաղաքի ջրարտադրության պոմպակայանների սպառած էլ. էներգիա




- Մարզերի ջրարտադրության պոմպակայաններում էլ. էներգիայի ծախսը նվազել է ամսական 86,369 կՎտ/Ժամ կամ 4.28 % անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ:

Մարզերի ջրարտադրության պոմպակայանների սպառած էլ. էներգիա



Ընդհանուր էլ. Էներգիայի ծախսը նվազել է ամսական 152,548 կՎտ/ժ կամ 7,31 %՝ անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ:

Հնկերության կողմից սպառած էլ. էներգիա



3.3. ԱՇԽԱՐՅԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

- Շահագործման տեղամասերի ինժեներների կողմից ներկայացրած ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցում կատարած աշխատանքների համակարգում, համապատասխան գծագրերի կազմում և մուտքագրում US համակարգ:
- Ջրագծերի թարմացում՝ լրացուցիչ տեղեկությունների հիման վրա:
- «Բնտերակտիվ» համակարգում տեղամասերի մասնագետ-տեսուչների հետ իրավաբանական և ֆիզիկական բաժանորդների տեղադիրքի ճշտում: Հավաքագրված տեղեկատվության ներմուծում US համակարգ և փոխանցում առևտրային տնօրինությանը՝ բաժանորդների տվյալների բազայի թարմացման նպատակով:
- 109 ֆիզիկական բաժանորդի և 25 իրավաբանական բաժանորդների տեղադիրքի ճշտում Երևան քաղաքում
- 26 իրավաբանական բաժանորդների և 109 ֆիզիկական բաժանորդների ավելացում տվյալների բազա
- Բազայում ավելացվել են նոր բաժանորդ կետեր 178 ֆիզիկական և 40 իրավաբանական նոր կետեր:
- Autocad ծրագրով պատրաստվել է Վարդենիսի Սուրբ Վարդանի շրադյուրների աշխատանքային գծագիրը:
- Կատարվել է ընկերության կողմից սպասարկվող տարածքներում տեղակայված բաժանորդների տեղադիրքերի ճշտում և կողավորում, ինչպես նաև վերլուծություն լոգեր գոնաների և յուրաքանչյուր կետի բարձրության որոշման համար: Այս աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ են:
- Բազմաբնակարանային և սեփական սեկտորներում կատարվել է բաժանորդ կետերի մշակում և տրվել են կողեր՝
 - 58,578 բազմաբնակարանային սեկտոր
 - 3,599 սեփական սեկտոր:
- Ընթացքի մեջ են սեփական իրավաբանական բաժանորդների խմբավորման և լրացման աշխատանքները (ըստ սպասարկման տարածքի, լոգերի և լոգեր գոնայի, ժամային գրաֆիկի): Կատարվում են նաև լոգերի կոռորդինատի և բաժանորդների (ID-ի) կոռորդինատների ստացում և խմբավորում՝ ըստ հասցեի:
- 27.12.2018 թ. դրությամբ մշակվել է 110 բաժանորդ կետ:
- «Մեծ Մարտենի» ՍՊԸ-ի նախկինում կատարած աշխատանքների տվյալների հիման վրա կատարվել է նախկին «Հայշրմուղկոյուղու» սպասարկման տարածքի ջրատարների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում և տեղադրում ճիշտ աշխարհագրական դիրքով GIS, Autocad ծրագրերի ձևաչափով:

3.4. ԿԱՐԳՎԱՐՄԱՆ ԽՄԲԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հաշվետու ամսում կարգավարների խումբը SCA-DA և LOCATOR համակարգերի միջոցով առցանց կառավարել և հետևել է ընկերության սպասարկման տարածքում առկա պոմպային ազդեցատների անխափան աշխատանքին, ջրամբարների լցվածությանը, ճնշումային լոգերներին, ջրաչափական սարքերի աշխատանքին և բաշխիչ ցանցի ջրում առկա ժամանակագրությանը:


Ստորև ներկայացվում է տեղեկատվություն երկու խոշոր վթարների մասին:



● «Վայր» քաղաքը սնուցվում է «Հեր-Հեր» աղբյուրի 2 ջրատարների միջոցով: Առաջին ջրատարի ջրանակը տարվա այս եղանակին ստվորաբար կազմում է 16 լ/վ, իսկ երկրորդ ջրատարով հոսող ջրաքանակը՝ 82 լ/վ: Վթարի հայտնաբերման ժամանակ 2-րդ ջրատարով հոսող ջրաքանակն ավելացել էր՝ հասնելով 92 լ/վ-ի: Այդ մասին տեղեկացվել էր «Վայր» ՇՏ-ի պետը: Վթարի ստույգ վայրը հայտնաբերվել էր տեղամասի աշխատակիցների կողմից:


Վթարի պատճառ էր հանդիսացել ավտոճանապարային շինարարի կողմից թրթուրավոր շարժասարքով ջրատարի պատահական ժամանակում: Վթարավերական գործառնության աշխատանքները կատարելու համար հայտարարվել էր վթարային ջրանջատում, այնուհետ «Հեր-Հեր» աղբյուրից բացվել էր 2-րդ ջրատարի ջրափ փականը: Զորման աշխատանքները կատարելուց հետո ջրամատակարարումը վերականգնվել էր:

Ստորև ներկայացված է «Հեր-Հեր» 2-րդ աղբյուրից հոսող ջրաքանակը ֆիքսող ջրաչափի գրաֆիկական պատկերը:



● «Արին Բերդ» ՕԿՁ-ից դեպի Էրեբունի հրապարակ մղվող ջրատարի վրա տեղադրված ճնշման լոգերից ստացված տվյալներից հնարավոր է որոշել տվյալ տարածքում ջրամատակարարման գրաֆիկին համապատասխան ժամը (05:00-24:00) գրանցված ջրի ճնշման բարձրությունը: Ցուցիչից ստացված տվյալից պարզվել էր, որ այդ ջրատարի վրա վթար էր առաջացել, քանի որ ճնշման բարձրությունը կտրուկ նվազել էր: Այդ մասին տեղեկացվել էր «Էրեբունի» ՇՏ-ն, որի աշխատակիցների կողմից պարզվել էր վթարի ստույգ վայրը: Հայտարարվել էր վթարային ջրանջատում, որից հետո «Արին Բերդ» ՕԿՁ-ից դեպի տվյալ ուղղությամբ մղվող ջրատարի վրայի փականը փակվել էր, դադարացվել էր ջրամատակարարումը, որից հետո կատարվել էին վթարավերական գործություններ: Աշխատանքն ավարտելուց հետո ջրամատակարարումը վերականգնվել էր:

Ստորև ներկայացված է «Էրեբունի հրապարակ» ճնշման տվյալից ստացված տվյալների գրաֆիկական պատկերը:



3.5. ԶՐԱՏԱՐ ՀԱՍԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ

Քաղաք Երևան

- «Արովյան պուրակ» ՕԿՁ-ի տարածքում, քաղաքաշինական նպատակներից ելնելով, անհրաժեշտություն է առաջացել շրջանցել Արզնի 1-Արովյան պուրակ ջրատարի հատվածը: Ջրատարի կանգառը կազմակերպվել և աշխատանքները բարեհաջող ավարտին են հասցրել ԶՀԿ խմբի աշխատակիցները:

Ղազարավան

- Ղազարավանի ինքնահոս 600 մմ տրամագծով թուցե ջրատարի վրա տեղադրված BadgerMeter հոսքաչափը ճիշտ չէր աշխատում ջրատարի կիսալցվածության պատճառով: Ջրատարի վրա տեղադրվել է թիթեղ՝ արհեստական դիմադրություն ստեղծելու նպատակով: Արդյունքում ջրատարի հոսքաչափի հատվածը լցվել է ջրով, և հոսքաչափը սկսել է աշխատել:



Գառնի-Արտաշատ

- Գառնի-Արտաշատ ջրատարները քլորատան տարածք են հասնում 4 ջրագծով, որոնցից 3-ը մտնում են կոնտակտային ավազան և դուրս գալիս երեք 500 մմ խողովակներով: Վերջիններիս վրա տեղադրված են եղել «Վզլետ» տիպի հոսքաչափեր, իսկ չորրորդ թուցե խողովակն ուղղակի շրջանցում էր կոնտակտային ավազանը: Հոսքաչափերը չեին աշխատում խողովակների թերլցվածության պատճառով, բացի այդ, քլորը տրվում էր կոնտակտային ավազանի ամբողջ ջրաքանակի համար, որը մեծ չափաքանակ է քլորատնից հետո տեղակայված Բանավան թաղամասի համար: Հաշվետու ամսում կատարվել է թուցե 600 մմ ջրատարի գծային փականի խցափակում և ջուրը շրջանցող խողովակով ուղղվել է դեպի կոնտակտային ավազան: Կարգավորվել է հոսքաչափերի աշխատանքն ու քլորի չափաքանակը:

Կատարվել են նաև ջրատարների շրջայցեր, որոնց ընթացքում Գառնի-Արտաշատ ջրատարի վրա հայտնաբերվել է վթար՝ մոտ 10 լ/վ։ Այս մասին տեղեկացվել է համապատասխան տեղամասը։



Միսիան

Միսիան քաղաքում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.


- Մոլխութուրյան և Զոյզաղբյուր կապտաժներից վերցվող ջրաքանակի հաշվառման և ջրատարի ընդհանուր ջրաքանակի հաշվառման նպատակներով ջրաչափերի տեղադրման հնարավորությունների ուսումնասիրություն, ինչպես նաև Մոլխութուրյան-Գորիս ջրաչափի փոխարինումը նորով,

- ջրաքանակի չափումներ,
- Շաքեի ջրաղբյուրի ջրատարների վրա նոր տեղադրված հոսքաչափերի կարգաբերում։



ՀԱՍԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՑԱՆՑ ԵՎ ՍԵՐՎԻՍԱՅԻՆ ՀԱՍԿԱՐԳ





4.1. Համակարգչային ցանց

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում համակարգչային ծառայության կողմից իրականացված հիմսական աշխատանքները ներկայացված են ստորև:

- Իրականացվել է Linux օպերացիոն համակարգով գործող բոլոր սերվերների թարմացում:
- Բոլոր վիրտուալ սերվերները, որոնք գործում էին երկու հին Dell T610 սերվերների վրա, տեղափոխվել են նոր սերվերների վրա, և այդ երկու սերվերներն անջատվել են հետագա սպասարկման, ծրագրային և համակարգային թարմացման և վերածրագրավորման համար՝ հետագա շահագործումը շարունակելու նպատակով:
- «Վեոլիա Զուր» ՓԲԸ-ի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև տվյալների փոխանակման համար միացումը «Ռուստելեկոմի» կապուղիներից տեղափոխվել է «Յուլքում» ՓԲԸ-ի կապուղիների վրա: Երևանի քաղաքապետարանի մասնագետների հետ մրասին իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ կարգավորումները և փորձարկումները:

4.2 Ինտերակտիվ համակարգ

- Նորագույն տեխնոլոգիաների և ծրագրային ապահովման խմբի կողմից կատարվել են մի շարք փոփոխություններ և թարմացումներ ինտերակտիվ և փաստաթղթաշրջանառության համակարգերում:
- Ինտերակտիվ համակարգի բաժանորդների համար նախատեսված միջավայրում կատարվել է ինտերֆեյսի ամբողջական փոփոխում:
- Տեխնիկական տնօրինության ռազմավարության և մշտադիտարկման վարչության ԱՏՀ խմբի հետ համատեղ մշակվում և ստեղծվում է տվյալների բազա ջրամատակարարման շարունակականությունը հաշվարկելու համար:
- Մի շարք թարմացումներ և լրացումներ են կատարվել ինտերակտիվ համակարգի իրավաբանական վարչության համար նախատեսված բաժնում: Ավելացվել է ժամանակացույց ենթարածինը, որով հնարավոր է հսկել և կառավարել պարտքի մարման ժամանակացույցերը:
- Թարմացումներ և լրացումներ են կատարվել ինտերակտիվ համակարգի «Քարտեզներ» բաժնում: Աղապտացվել է նոր google map տարածություններին:
- Որոշ հաշվետվություններ են տրամադրվել ԶՏՊԿ-ին և ընկերության այլ ստորաբաժանումներին:

4.3. Նոր սարքավորումներ և ծրագրեր

- Հաշվետու ամսվա ընթացքում «Վեոլիա Զուր» ՓԲԸ Երևան և Վանաձոր քաղաքներում տեղակայված Զրաշափերի ստուգաշափման լաբորատորիաներին ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար ձեռք է բերվել համակարգիչ Երևանում ստուգաշափման ընթացքը տեսանկարահանելու համակարգի ամբողջականության համար, ինպես նաև տեսահսկման համակարգ Վանաձորի լաբորատորիաների համար:

ՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ



ման քարելավման առաջընթացին, ինչպես նաև ՀՀ, Կենտրոն ու Երկիր Մեղիս հեռուստաալիքների ռեպորտաժը հջևան քաղաքում իրականացված ծրագրերի մասին: Իսկ Սյունիքի Զանգեզուր հեռուստաալիքի կողմից կազմակերպված ռեպորտաժը «Արևելք» SS մասնակցությամբ, նպատակ ուներ պարզաբանել սպառողներին Կապան քաղաքում շրանչատումների պատճառները: Պլանային աշխատանքներից առավել լայնորեն լուսաբանվեց Զրային կոմիտեի, ՀՀ ՀԾԿՀ-ի, ՀԿ-ների ու ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ձանաչողական այցը Աշտարակում գտնվող Կենտրոնական կարգավարական ծառայություն, որտեղ հյուրերին ընդունեցին ու պարզաբանումներ տվեցին Վեղիս Զրի ղեկավարները: Թեմային անդրադան, մասնավորապես, Արմենիա, Կենտրոն, Երկիր Մեղիս, ՀՀ հեռուստաալիքները ու Հայաստանի Հանրապետություն պաշտոնաթերթը, այդ մասին մասունի հաղորդագրությունը լուսանկարներով իրապարակվեց մի քանի այլ թերթերում, նաև ուղակվեց ԶԼՄ-ների և իրապարակվեց ֆեյսբուքյան էջում:

Օգովելով առթից, ծառայությունը միջնորդեց Հանրային հեռուստատեսության «Մոլորակ No 612» մանկական գիտա-հանրամատչելի հաղորդաշարին՝ վերջինիս հերթական

թողարկման մեջ խոսել խմելու ջրի որակի մասին: Այս առթիվ պատրաստվեց հաղորդում, որի մասնակիցներին սիրով հյուրընկալեցին ու պարզաբանումներ տվեցին ընկերության Երևանի որակի լաբորատորիայում:

Իսկ հընթաց առաջացած թեմաներից կարելի է առանձնացնել Հանրային հեռուստաարներության Լուրեր լիատվական ծառայության անդրադարձ ջրաչափերի փոխարինման գործընթացին: Առթիք ֆեյսբուքում իրապարակված ու զգալի հանրային արձագանք ստացած հաղորդագրությունն էր ջրաչափերի աշխատանքին՝ սպառողների միջամտության ու դրանք նորերով փոխելու անհրաժեշտության վերաբերյալ: Արդյունքում հեռուստաալիքը հեռարձակեց ընկերության համար միանգամայն ընդունելի բովանդակությամբ հաղորդում:

Ծառայությունը չմոռացավ նաև ղեկտեմբերի ՀՀ-ը «Կաթնաղյուր-Երևան» ջրատարի շահագործման հերթական տարեղարձը նշել որպես Հայաստանում կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգի ստեղծման օր և այդ առթիվ շնորհավորանքներ հետ համակարգի աշխատակիցներին («Հայաստանի ջրմուղը 107 տարեկան ՋՐԱՎԱՃԱՌ ՏՂԱՅՔԸ՝ SCADA ՀԵՌԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՍԱԿԱՐԳ»):

Այն իրապարակվեց ֆեյսբուքյան էջում՝ լրացնակարների ալբոմով հանդերձ և ուղարկվեց նաև ԶԼՄ-ներին: Բնականաբար, ղեկտեմբերին միջոցներ ձեռնարկվեցին Նոր տարին հավոր պատշաճի նշելու նպատակով: Սա շատ կարևոր էր նաև այն պատճառը, որ որպես հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն պետք է օգտագործենք ցանկացած առթիք սպառողների հետ շփելու, նրանց ևս մեկ անգամ մեր ներկայությունը հիշեցնելու ու գործի կարևորությունը նշելու համար: Այս կապակցությամբ պատրաստվեց ու ղեկտեմբերի ՀՀ-ից ՀՀ, Կենտրոն, Երկիր Մեղիս ու ՀՀ հեռուստաալիքներով ցուցադրվեց տեսահոլովակ՝ Վեղիս Զրի բարեմատթանքներով սպառողներին Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առթիք: Այն նաև տեղադրվեց Վեղիս ջրի պաշտոնական էջում ու Youtube-ում:


Ամանորի թեման լրացնականվեց նաև ֆեյսբուքյան էջում, որտեղ ի լրումն նշված տեսահոլովակի, հաշվետու ամսվա երկրորդ կեսից շարունակաբար իրապարակվեցին Վեղիս Գրուպի ձեռնարկություններից՝ Խաղանիա, Խոտակ, Գերմանիա, Դանիա, Լեհաստան, ինչպես նաև Վեղիս Զրի համակարգից ու գործընկերներից ստացված շնորհավորական տեսահոլովակներն ու հաղորդագրությունները: Վերջակետը դրվեց ղեկտեմբերի ՀՀ-ին ծառայության կողմից շնորհավորական բացիկի իրապարակմամբ՝ 2019 թ.-ին սպառողների ու համակարգի աշխատակիցների հետ ֆեյսբուքում հանդիպելու ակնկալիքով:

Ընդ որում, դատելով էջի այցելուների քանակից, պետք է ասել, որ չնայած նախատոնական օրերի տրամադրությանն ու զբաղվածությանը, նշված իրապարակումները զգալի ակտիվություն ապահովեցին տարեկերչին, էջին բերելով նորանոր այցելուներ ու ապահովելով դրական մթնոլորտ ընկերության շուրջ:



ՈՐԱԿԻ, ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ





6.1 Փաստաթղթերի մշակում

● Ծառայությունը մշակեց և ընկերության խորհրդի նիստին ("Board Meeting") ներկայացրեց դասընթացների և անվտանգության կառավարման մասով հունվար-դեկտեմբեր-2018 ժամանակահատվածի վերլուծական հաշվետվությունը:

● Ծառայությունը, դեկավարվելով «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ կետի պահանջներով, կազմակերպեց և իրականացրեց ընկերության թվով 44 արտադրական վտանգավոր օբյեկտների հանդիսացող ամբարձիչ սարքավորումների ՀՀ արտադրական իրավիճակների նախարարության արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման և ԱՎՕ-ների վկայականների ստացման գործընթացները:

6.2 Արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության փորձարևություն

● «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասին ժք կետի պահանջներից ելնելով, հաշվետու ամսվա ընթացքում՝ համագործակցելով «Դամբանական անվտանգության ծառայություն» ՍՊԸ-ի փորձագետների հետ իրականացվեց ընկերության ՀՏԿ-ներում շահագործվող թվով 97 արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն, որի հիման վրա տրամադրվեց արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության դրական եզրակացություն:

6.3. Դասընթացներ/սեմինարներ

● ՈԱԱ ծառայությունը, հիմք ընդունելով «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասին դ) կետի պահանջները «Նարեկ Գիտահետազոտական» ՓԲԸ հավատարմագրված փորձագետների հետ համատեղ կազմակերպեց թվով 38 քորի օպերատորների մասնագիտական որակավորման «Առաջին օգնության ցուցաբերման մեթոդները» թեմայով դասընթացները:



Քորի օպերատորների մասնագիտական որակավորման դասընթաց

● Հիմք ընդունելով ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասին դ) կետի և ՀՀ կառավարության 25/09/2008 թվականի «Շոգու մինչև 0.07 ՄՊա ձնշման շոգեկաթաների, ջրի մինչև 388 Կ շերմաստիճանի ջրատաքացուցիչ կաթսաների և կաթսայական տեղակայանքների սարքածքի ու անվտանգ շահագործման կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին N 1083-Ն որոշումը «Նարեկ Գիտահետազոտական» ՓԲԸ հավատարմագրված փորձագետների հետ համատեղ կազմակերպեց և իրականացրեց ընկերության 3 աշխատական համար «Կաթսաների և կաթսայական տեղակայանքների սարքածքի գննման և սարքին վիճակի պատասխանատու անձի» մասնագիտական որակավորման դասընթաց:

● Ծառայության պետը մասնակցեց Ֆրանս հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոնում անցկացվող ընկերության ԵՏՍՍ Տնօրինության «Արևելք» SS 20 մասնագետ տեսուչների որակավորման դասընթացի ավարտական քննությանը քննական հանձնաժողովի կազմում: Նաև շարունակվեց «Արևմուտք» SS 20 բանվորի մասնագիտական որակավորման դասընթացների համակարգումը և ավարտական քննության կազմակերպումը: Դասընթացների նպատակն է բարձարցնել ընկերության վերոնշյալ մասնագիտությունների աշխատակիցների կատարողականության մակարդակը, ամրապնդել վերջիններիս շրջանում անվտանգության մշակույթը:



6.4. Ոհսկերի հայտնաբերում/Մեղմացնող միջոցառումների կիրառում

● ՈԱԱ ծառայության կողմից ուսումնասիրվել են ընկերության ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերում իրականացվող վթարավերականգնողական աշխատանքների ընթացքում տեղամասերի վթարավերականգնողական աշխատանքային խմբերի կողմից անվտանգության հրահանգների պահանջների կատարման որակը, տեղում տրվել են ցուցումներ անվտանգության գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման մասնավորապես ԱՊՄ-ների կիրառման, մշակվող խրամուղիների պարագծով գծանշման, էքսկավատորի անվտանգ շահագործման ուղղությամբ:

● ՈԱԱ ծառայության պատասխանատուները ուսումնասիրել են խմելու ջրի որակի հսկողության կենտրոնական լաբարատորիայի աշխատակիցների կողմից կատարվող ամենօրյա նմուշառման աշխատանքների ընթացքում անվտանգության պահանջների ապահովման համապատասխանությունը և կատարել են ոխսկերի գնահատում



«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ
ՀՀ, 0014, ք.Երևան, Ն.Աղոնցի 6/1
ՀՀ, 0025, ք.Երևան, Աբովյան 66ա
E-mail: info@vjur.am

